

## Температура-

# Измерительный прибор (1 канал) testo 110 - NTC и Pt100-

Прибор для измерения температуры с подключением к приложению

Простое, быстрое и сверхточное измерение температуры с

помощью датчиков NTC или PT100 (доступны в качестве опции)

Быстрая конфигурация приложения, история графики, второй

экран и хранилище данных измерений в приложении testo Smart соответствуют

требованиям НАССР, сертифицированы по стандарту

EN 13485 для использования в пищевой промышленности

Высокоточные результаты измерений и высокая точность системы


с помощью цифровых датчиков РТ100 (калибровка без счетчика)

Звуковая сигнализация при превышении предельного значения









Простота в эксплуатации и точность измерений: компактный измерительный прибор testo 110 впечатляет при ежедневном использовании. В частности, при использовании в лабораториях или в пищевой среде устройство быстрого контроля температуры может использовать свои сильные стороны: опционально доступные NTC или Pt100

Датчики охватывают широкий спектр задач измерения и обеспечивают получение точных результатов с особенно высокой точностью.

Цифровые датчики PT100 также можно откалибровать без счетчика - так что вы можете просто продолжать работать с другим датчиком без простоев. Конечно, testo 110 соответствует требованиям НАССР, сертифицирован по стандарту EN13485 и имеет дополнительный защитный чехол TopSafe, защищающий от пыли и брызг воды (класс защиты IP65).

Устройство измерения температуры дополняется интеллектуальным приложением testo для смартфонов и планшетов: настройка testo 110 Второй дисплей Хранилище данных измерений Отображение показаний (таблица, история графиков) Документация



#### Данные заказа / Технические характеристики / Аксессуары

# тесто 110 testo 110, 1-канальный измеритель температуры NTC / Pt100 с подключением APPAN, разъемом датчика TUC и звуковой сигнализацией, вкл. сумка для переноски, журнал калибровки и 3 батарейки AA Best.Nr., 0563 0110

TopSafe	
TopSafe, защищает от ударов и	
грязь, с крепежными	
магнитами и вешалками	
	XX
Best.Nr , 0516 0224	

50_+150°C
±0.2°C (20. = +80°C) ±0.3°C (octator.
Диапазон измерения) 0,1 °C
200 _ +800 °C
в соответствии с точностью
датчика, в соответствии с точностью датчика
20+50 °C
20+50 °C
3xAA
100 h
135 x 60 x 28 мм
187 r
IP20 (с подключенным
датчиком IP40) IP65 c  ТорSafe ABS + ПК / TPE



Принадлежность	Лучший№	
TopSafe, защищает от ударов и грязи,	0516 0224	
с крепежными магнитами и		
вешалками		
Мобильный BT∘/ Принтер IRDA	0554 0622	
, включая. 1 Рулон термобумаги,		
аккумулятор и адаптер питания		
Запасная термобумага для принтера (6	0554 0568	
рулонов), долгосрочные считываемые		
данные измерений документация до 10		
лет Сертификат изокалибровки	0520 0001	
Температура, для датчика воздуха/погружения,	0320 0001	
точки калибровки 18 °C;		
0°C;+60°C Сертификат изокалибровки		
Температура, одноточечная	0520 0072	
калибровка для поверхностных		
термометров; Точка калибровки		
+60 ° С Сертификат изокалибровки		
Температура, одноточечная калибровка	0520 0073	
для поверхностных термометров;		
Точка калибровки +120 °C		
Даккскалибровка Температура , Датчики		
с воздушным/погружным датчиком;	0520 0211	
Калибровочные точки 20 °C; 0 °C; +60°C		
		I



# Цифровые датчики температуры Pt100 и NTC

Тип щупа		Диапазон измерения	Точность	На- решение	Лучшийнет.
Цифровой датчик температуры					
Pt100 Высокоточный цифровой	295 MM	. 80+300°C		0,001 °C	0618 0275
датчик температуры Pt100 для	227H	Ø4	±0,3 °C (80 40,001 °C) ±(0,1 °C + 0,05 % v.	0,001 C	0010 02/5
измерения в жидкостях и		MM	Mw.) (40 0,001 °C)		
			±0,05 °C (0+100 °C)		
пастообразных средах с			±(0,05 °C + 0,05 % v.		
гочностью до ±0,05 °С Цифровой			Mw.) (+100,001 +300		
датчик температуры Pt100		100	°C) ±(0,15 °C + 0,2% v.	0,01°C	0618 0073
для измерения в жидкостях		+400 °C	Mw.) (100 0,01 °C)		
и пастообразных средах			±(0,15 °C + 0,05 % v.		
	200 MM Ø 3		Mw.) (0 +100 °C)		
	MM		±(0,15 °C + 0,2 % v.		
			Mw.) (+100,01 +350		
			°C) ±(0,5 °C + 0,5 % v. Mw.) (+350,01 +400		
			°C) ±(0,3 °C + 0,3% v.		
Цифровой лабораторный	200 MM	50+400°C	Mw.) (50 +300 °C)	0,01°C	0618 7072
датчик Рt100 со стеклянной		Ø6	±(0,4 °C + 0,6 % v. Mw.)		
			(+300,01 +400 °C)		
оболочкой для измерения в			±(0,15 ℃ + 0,2 % v.		
агрессивных средах	200 MM	100	Mw.) (100 0,01 °C)	0,01°C	0618 0072
Надежный и отзывчивый цифровой		Ø4 +400°C	±(0,15 °C + 0,05 % v.		
датчик воздуха Pt100		MM	Mw.) (0 +100 °C) ±(0,15		
			°C + 0,2% v. Mw.)		
			(+100,01 +350 °C)		
			±(0,5 °C + 0,5 % v. Mw.)		
			(+350,01 +400 °C)		
			±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.)	0,01°C	
•	Ø Длина 4	100 +260°C		0,01 C	0618 0071
Датчик температуры для измерения в труднодоступных местах и для измерения в жидкостях	non 1000 tes				
Цифровой датчик		85+150	±(0,25°C+0,3%	0,01°C	0572 2163
дифровой датчик гемпературы Pt100 Длина		°С (только датчики	v.Mw .) при 49,9		
кабеля 1,3 м	n	и кабели)	+99,9 °C ±0,55 ° С остаточный		
GOODA 1,5 H	Диосо 30 нов © 4 нов		диапазон измерения		
Цифровой датчик					
гемпературы NTC Цифровой датчик	140 MM	30+50°C	±0,4 ° C	0,1 °C	0572 2162
температуры NTC заглушка	Ø15				







## Аналоговые датчики температуры NTC

Тип щупа	Мера Щуповая трубка / наконечник щуповой трубки	Диапазон измерения	Точность	Время обращения	Лучшийнет.
Датчик установки труб (NTC) для Диаметр трубы от 5 до 65 мм. фиксированный кабель, протянутый на 1,2 м		50_=120°C	±0.2°C (25+80°C)		0615 5605
Датчик температуры на липучке (NTC) с фиксированным кабелем, протянутым на 1,4 м	٥	50+70°C	±0,2°C (25+70°C) ±0,4°C (5025.1°C)	60 c	0615 4611
Водонепроницаемое погружение/ Вставной датчик NTC, фиксированный кабель, протянутый на 1,2 м	300 MM 115 MM 05 MM	50+150°C 50.uss 94 ses	±0.5% v. Мм. (+100+150 °C) ±0.2 °C (25 +74.9 °C) ±0.4 °C (отаток. Диапазон кимерения)	10 c	0615 1212
прочный воздушный датчик NTC, фиксированный трос, протянутый на 1,2 м	115 MM 05 MM	50 MM 50+125 °C	±0,2 °C (25 +80 °C) ±0.4 °C (остаток. Диапазон измерения)	60 c	0615 1712
Клещевой датчик для измерений на трубах диаметром от 6 до 35 мм, NTC, с фиксированным кабелем, протянутым на 1,5 м	00	40_+125°C	±1°C (20+85°C)	60 c	0615 5505